



CASEL 26, 21, #3

OSNOVNI UKAZI

LISTA: WORD AD₂₃ - LISTA
WORD AD₂₁ - LISTA
WORD AD₂₂ - LISTA
WORD AD₂₃ - LISTA

ADR₆:

1:

2:

3:

Stran 4-6

Naslov, na katerega želimo skočiti lahko opišemo tudi z indeksiranim naslavljanjem, ali pa naredimo tabelo naslovov in med izvajanjem določimo s podatkom v nekem registru na kateri od naslovov v tabeli želimo skočiti. Podobno uporabljamo ukaz CASEx.

4.3.2 Razvezjitev programa

Program razvezjimo z eno izmed oblik ukaza "branch". Brezposojni skok je BRx, x pa je B ali W in pove ali je odmik zapisan v bytu ali besedi. Za kratke skoke lahko torej uporabimo ukaz BRB, za daljše BRW, za zelo dolge skoke, pri katerih je odmik tako velik, da sa ne moremo zapisati v 16 bitov, pa moramo uporabiti ukaz JMP.

Ukazi za posojne skoke imajo obliko Bpsoj, posoj pa je zapisan z 2 do 4-imi znaki. Vsi posoji testirajo stanje posojnih bitov v statusu procesorja. Različni posoji in njihov pomen so natančneje opisani na straneh 261 in 262 v Architecture Handbook.

Z ukazi BBx in BBxy testiramo stanje določenega bita v podatku in razvezjimo izvajanje programa, če je bit postavljen pri ukazu BBS ali če je brisan pri ukazu BBC. Daljša oblika ukaza naredi isto, s tem da ob skoku tudi postavi ali briše testirani bit. Ukaz BLBx je skrajšana oblika ukaza BBx in z njim testiramo najmanj pomemben bit (low bit).

Naslednja skupina razvezitvenih ukazov nam omogoča lahko programiranje zank. Ukaz ACBx prišteva določeno vrednost, ki jo podamo kot parameter, kontrolni spremenljivki in dokler ne doseže meje se vrača na začetek zanke. Kontrolna spremenljivka je lahko celo ali realno število. ACB so kratice za "add compare and branch", kar pomeni prištej, primerjaj in razveji.

Če spremenjamo kontrolno spremenljivko za ena in primerjamo z ničlo, lahko uporabimo ukaz AOBposoj, če povečujemo, ali SOBposoj, če zmanjšujemo kontrolno spremenljivko. Posoj je lahko LSS za manjše ali LEQ za manjše ali enako, če povečujemo števec in GEQ za večje ali enako ali GTR za večje, če zmanjšujemo števec. Kot pri ukazu ACB prenaša ukaz kontrolo na začetek zanke, dokler števec izpolnjuje posoj.