

## UVOD - TASTATURA

vsake črke posebej. Da bi dosegli vse te funkcije in ukaze, imajo nekatere tipke pet in več pomenov , ki jih dobimo s pritiskom tipk CAPS SHIFT in SYMBOL SHIFT skupaj z ustrezeno tipko. Tako kompjuter postavimo v različne mod-e ( načine dela).

Kazatelj mod-a je kurzor, utripajoča črka, ki nam kaže kje bo nameščen naslednji znak s tastature.

K - mod ( za ključne besede ) avtomatsko zamenja L- mod, ko kompjuter zamenja ukaz ali vrsto programa in ve ali se pričakuje število vrste ali ključna beseda . K- mod imamo na začetku vrste , takoj ta THEN in za dvopičjem (razen , če je dvopičje v stringu- zaporedje znakov). Če je kompjuter v K- modu bo pritisnjena tipka interpretirana kot ključna beseda (napisana na tipki) ali pa kot številka (tudi napisana na tipki, seveda, če spomočjo CAPS SHIFT ali SYMBOL SHIFT ni spremenjen pomen tipke).

L- mod (za črke) se normalno uporablja ostali čas. Če ni zamenjan pomen tipke (s pomočjo SYMBOL SHIFT ali CAPS SHIFT), bo po pritisku veljala kot glavni simbol na tej tipki, torej kot črka ali številka.

V obeh modih ( K in L) velja sledeče:SYMBOL SHIFT in katera druga tipka (pritisnjeni istočasno ), bosta veljali kotpomožna rdeča oznaka na tipki. CAPS SHIFT pritisnjen istočasno s tipko na kateri se nahaja številka, bo veljal kot kontrolna funkcija, ki je napisana z belo barvo nad tipko.

CAPS SHIFT z ostalimi tipkami ne vpliva na ključne besede, dokler v L-modu dobivamo namesto malih črk velike.

C-mod (za velike črke) je virajanta L-modu v kateri se vse črke pojavljajo v veliki obliki.CAPS LOOK (CAPS SHIFT skupaj z 2) povzroči spremembo iz L-modu v C-mod: in obratno.

E-mod (za razširitev) se uporablja za pridobivanje ostalih simbolov (največ - kratoznak). Dobimo ga tako, da obe tipki za spremembo pomena (CAPS SHIFT in SYMBOL SHIFT) pritisnemo skupaj.Nato E-mod traja do pritiska naslednje tipke.