

SEZNAM STRANK Z OPERACIJSKIM SISTEMOM D/V

817 VRS PE RAVNE NA KOROSKEM

0025700 LESNA

SLOVENJ GRADEC

Strojari: distribucija Delta IV 2.0 ①  
+ domai kontroler - driver na domai kontroler + 1  
+ TTSMB terminal reinitial.  
magnetni poveljnik je že vgrajen

DPSUPP010.A y se mora nadomestiti  
TTSMB010.A ✓ inicializirati

če imamo original V4.2

Druge stvari so že vključene v REQUIRED

Stand-alone-backup 3 diske, do  
rely 2. Kerite naročene  
po 1 se malo struho.

Novi - stari - delajo imena datotek  
medni problemi.

- imen je report na ERUCEX kontrolerje

SC21 SC31 na mikrom.

DP ⇒ BPO1 delta kontroler

L se imenuje disk.

STABACKIT - pora tudi domai<sup>v.</sup>  
kontroler. !! clustec  
diverziji  
no analize