

FUNKCIJE STROJNE OPREME (HW)

- 1. PAKA 2000/3000 → UNISCOPE 200
- 2. ŠTAMPAČ → COP
- 3. DISK (DATOTEKA) → TCS
- 4. SVM-xxx — MEĐUSKLOP (IF) CCITT V.24/EIA RS-232C